

7.17 Architect tekeningen

Een belangrijke bron voor hoofdstuk 4 (De toren nabij) zouden kunnen zijn de architect tekeningen voor de bouw en opeenvolgende restauraties.

Van de bouw zelf in 1474 is geen enkele tekening overgeleverd. Ook van de reparaties in 1714 (nieuwe spits) en de opeenvolgende bekende restauraties is vrijwel niets bewaard gebleven. Pas van de restauratie van 1904 en de recente grote restauratie in 2000/2001 zijn gedetailleerde tekeningen beschikbaar.

Wat er aan tekeningen is opgespoord vindt hieronder opgesomd.

Het merendeel hiervan is gekopieerd. In een paar gevallen ben ik in het bezit gesteld van de originelen die echter dan ook weer blauw- of lichtdrukken zijn van oorspronkelijke calques.

Vele tekeningen en schetsen hebben geen of een onduidelijke titel of nummering. Daarom heb ik ze rechtsonder op het gevouwen pak voorzien van sticker met een eigen nummering die altijd begint met 7.17, het nummer van deze bijlage. De nummering is grotendeels in volgorde van het in bezit raken van de tekeningen.

Voorbeeld van een verwijzing naar een tekening: 7.17-5

Deze tekeningen zijn in bezit van de auteur en worden in de toekomst op een of andere wijze publiekelijk toegankelijk.

Eigen nummer	Titel of opschrift/samensteller/datum	Schaal/ maatvoering/ formaat (Hx B)	bijzonderheden	Origineel aanwezig in
1	Restauratieplan 1956/ Irs Geenen en Oskam/1956	1:100/ geen/ 68x 51	<p>het toont 4 horizontale dwarsdoorsneden, ze lijken kopieën van tekeningen die in het artikel over de restauratie in 1904 door Jos Cuypers voorkomen. Zelfs de scheuren in het torenlichaam die Cuypers repareerde zijn er nog op te zien en ook de wijde doorgangen die Cuypers verkleinden zijn er op gehandhaafd. Er zijn geen restauratieaanwijzingen te zien. Het enig nieuwe t.o.v de situatie na 1904 zijn twee muren (met grijze arcering) die het voorportaal en de Maria-kerk afscheiden van de kerkruimte. De tekening is voorzien van de volgende teksten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Opgemeten juli 1904 W.Scheepers 2 Dossier 5616 blad 3 3 Architect Ir C.G.Geenen B.I. Eindhoven februari 1956 4 (stempel met:) Gezien en goedgekeurd door de kerk (droog deel van stempel) commissie, secretaris (handgeschreven) H.v. Helvoirt, (stempel) 8 MRT 1956 <p>Het doel van deze tekening is waarschijnlijk geweest om de aangetroffen situatie weer te geven. Dat is een gebruikelijke aanpak bij een restauratie of verbouwing. In dit geval voor de restauratie die in 1956 zou worden gepleegd.</p>	Pastorie Leende
2a en b	Zie 8		verkleinde kopieën van -8a en 8b, aanzichten van origineel met schaal 1:50 met aanduiding restauratieplekken, getekend in 1992, ze dienen als verwijsblad in fotoalbum over restauratie 2000/2001	Diocesaan Bouwbureau in Den Bosch
3 (4 kopieën)	Toren te Leende- Analyse in hoofdzaak/ Diocesaan	1:100/ ja/ 89x 42	Blad Nr A1c, ondertitel: <i>Voorstel wijziging met maatvoering van de toestand voor 1904</i> . Het toont een	3x pastorie Leende 1x Diocesaan Bouwbureau in Den

	Bouwbureau-Adv.J. de Jong Schayk/ geen		plan om de omlijsting van de hoofdingang in Westgevel te verfraaien. Is niet door gegaan	Bosch
4	Wijzerborden R.K. Kerk te Leende/ Joseph Cuypers/ 1929	Opgemeten 1:50/ geen/ 35x 32	Het toont een plan om de wijzerplaten in een omkasting te plaatsen, niet uitgevoerd. Interessant vanwege de driepasversieringen boven galmgaten	pastorie Leende
5	Electrische verwarmingsinstallatie in de RK kerk te Leende/ geen/ geen	1: 100/ geen/ 60x 70	Interessant vanwege complete platte grond van complete kerk. Het toont nog St-Josefkapel en een opgang naar de vroegere zangkoorruimte?	pastorie Leende
6	Toren te Leende Analyse Torenspts/ Diocesaan Bouwbureau-Adv.J. de Jong Schayk/	1:100/ ja/ 90x 42	Blad n ^o 10, gemaakt als onderdeel studie van Gouden Snede	pastorie Leende
7	St Petrus Banden Leende/H.F.A van Bree/ 1954	1:100/ geen/ 4x A3	Deze tekeningen zijn een onderdeel van een afstudeeropdracht voor een opleiding tot architect in Tilburg. De tekeningen van de West- en Oostgevel zijn met toestemming van de de heer Van Bree hieruit gekopieerd. Zeer gedetailleerd, elke steen is afzonderlijk getekend	H.F.A van Bree in Best
8 a en b	Restauratietekening toren/Diocesaan Bouwbureau, Gerard Arts/1992 Van 8a bestaat een kopie op A3-formaat Zie 10.6-37, ook in A3-formaat in fotoalbum restauratie 2000-2001	1:100/ geen/ 2 bladen 140x 91	Gemaakt om de schade door verwerking en scheuren te kunnen inventariseren. Het toont de vier hoofdaanzichten. Hierbij horen een serie foto's die de samensteller vanuit een hoogwerker heeft gemaakt. De nummers van de foto's corresponderen met nummers bij de schadepunten. De tekeningen hebben als leidraad gediend bij de restauratie in 2000/2001	Diocesaan Bouwbureau in Den Bosch
9	Hoofdaanzicht en Doorsnede van de hoofdingang van de RK kerk te Leende/ Diocesaan Bouwbureau, Gerard Arts/1992	1:20/ ja/ 62x 84	tek nr 13, waarschijnlijk gemaakt als voorbereiding voor een nieuw (fraaiër) portaal uit te voeren tijdens de restauratie van 2000/2001. Dat is niet door gegaan	Regionaal Diocesaan Bouwbureau, Marion van Doren
10	Horizontale en verticale doorsnede hoofdingang van de RK kerk te Leende/ Diocesaan Bouwbureau, Gerard Arts/1992	1: 20/ ja/ 68x 84	Tek. Nr. 12, verder als I	Regionaal Diocesaan Bouwbureau, Marion van Doren
11	Toren R-K Kerk te Leende/ niet aangegeven/ niet aangegeven	1:50/ één maat/ A3	A1561, tekening toont een doorsnede van torenvoet tot aan de eerste geleiding. Het geeft ook de nieuwe fundering weer die Jos Cuypers in 1904 liet aanbrengen. Het is vrijwel zeker een tekening van zijn hand (of verantwoording gemaakt). Deze tekening is een deel van de later ontdekte 10.6-40 en hoort bij 10.6-26	Regionaal Diocesaan Bouwbureau, Marion van Doren
12	Principe detailtekening ladderhaak met oog voor veiligheidslijn/ Diocesaan Bouwbureau, Gerard Arts/1992	1:2 en 1:1/ ja/ A4	Gekopieerd vanwege curiositeit	Regionaal Diocesaan Bouwbureau, Marion van Doren
13	Principe detail dakvoet en schootjes torenspits/ Diocesaan Bouwbureau, Gerard Arts/1992	1:10 en 1:1/ niet/ A4	Gekopieerd vanwege info over spitsvoet	Regionaal Diocesaan Bouwbureau, Marion van Doren

14	(niet gebruikt)			
15	(niet gebruikt)			
16	Toren te Leende voorstel toreningang/ Diocesaan Bouwbureau-Adv.J. de Jong / geen	1:50/ ja/ 37x 58	Blad IX, het toont op grotere schaal hetzelfde als 3	Diocesaan Bouwbureau in Den Bosch
17	R.K. Kerk Leende- Herstelling van de toren/ Jos Cuypers/ geen	1: 25/ ja/ 110x 91	Doorsnede over de spits die de balkenconstructie van het inwendige toont ⁷⁾	NAi ¹⁾
18	Niet gebruikt			
19	Geen/ Jos Cuypers/ geen	1:50/ ja/ 60x 54 ³⁾	Het toont het voetplan van de nieuwe fundering opgedeeld in 104 vakjes. De enige tekst luidt <i>Fondering oppervlakten 139 m²</i> Het is waarschijnlijk een tekening waarin Cuypers bijhield hoe bij stukjes en beetjes de nieuwe fundering onder de toren werd aangebracht	NAi
20	Toren R-K Kerk te Leende/Jos Cuypers/ geen	1: 25/ ja/ 94x 53	Doorsnede A- B Noord Binnen Aanzicht Het toont een scheur in het metselwerk van voet tot aan de galmgaten. Er zijn nog soortgelijke tekeningen van de drie overige gevels. Vanwege de hoge kosten zijn die niet gekopieerd (€ 10 per stuk) Hooft bij 10.26	NAi
21	Ontwerp herstelling en vernieuwing/ Jos Cuypers/ 1915	?/ ja/ A4	Foto van tekening dat de platte grond van de toren toont	NAi
22	Ontwerp herstelling en vernieuwing/ Jos Cuypers/ 1915	1:10/ ja/ A4	Foto van tekening dat pilaar en driehoek onder balkon toont. Onder zeer ongunstige omstandigheden gefotografeerd	NAi
23	Opzet van hoofdaltaar/ Jos Cuypers/ 1929	?/ niet/ ?	Foto van tekening op tekenpapier	NAi
24	Detail van 23		Foto is genomen vanwege gordijnachtige decoraties naast het altaar. Hetzelfde motief komt voor aan de voorzijde van de balustrade van het balkon van het zangkoor	NAi
25	Toren R. K. Kerk/.. Scheepers/juli 1904	1:100/ja/77x 57/	Voorzien van nummers 16971 en A1554- Aanzicht van West- en Zuidgevel en verticale doorsnede over Westoostas naar het Noorden kijkend- scheuren in gevels getekend	RCE ⁴⁾ doos 1 van tekeningen Leende
26	Toren R. K. Kerk/ geen/geen	1:50/ja/59x 90	Plattegrond en 4 horizontale doorsneden, vermoedelijk getekend door Scheepers of Cuypers tbv restauratie in 1904	RCE ⁴⁾ doos 1 van tekeningen Leende
27	geen/geen/juli 1904 ⁶⁾	Nvt/ja/35x 22	Handsheets ⁵⁾ van balken patroon in basis van spits	RCE ⁴⁾ in slappe blauwe map Leende
28	geen/geen/juli 1904 ⁶⁾	Nvt/ja/35x 22	Handsheets ⁵⁾ van balken patroon in spits van onder tot boven	RCE ⁴⁾ in slappe blauwe map Leende
29	geen/geen/juli 1904 ⁶⁾	Nvt/ja/35x 22	Handsheets ⁵⁾ van verticale doorsnede toren over de Westoostas, 1 ^{ste} en 2 ^{de} geleding	RCE ⁴⁾ in slappe blauwe map Leende
30	geen/geen/juli 1904 ⁶⁾	Nvt/ja/35x 22	Handsheets ⁵⁾ van verticale doorsnede toren over de Westoostas, 3 ^{ste} en 4 ^{de} geleding	RCE ⁴⁾ in slappe blauwe map Leende
31	geen/geen/juli 1904 ⁶⁾	Nvt/ja/35x 22	Handsheets ⁵⁾ van horizontale doorsnede toren gelijkvloers	RCE ⁴⁾ in slappe blauwe map Leende
32	geen/geen/juli 1904 ⁶⁾	Nvt/ja/35x 22	Handsheets ⁵⁾ van horizontale	RCE ⁴⁾ in slappe

			doorsnede toren, 1 ^{ste} verdieping	blauwe map Leende
33	geen/geen/juli 1904 ⁶⁾	Nvt/ja/35x 22	Handschets ⁵⁾ van horizontale e doorsnede toren, 2de verdieping	RCE ⁴⁾ in slappe blauwe map Leende
34	geen/geen/juli 1904 ⁶⁾	Nvt/ja/35x 22	Handschets ⁵⁾ van horizontale doorsnede toren, 3 ^{de} verdieping	RCE ⁴⁾ in slappe blauwe map Leende
35	geen/geen/juli 1904 ⁶⁾	Nvt/ja/35x 22	Handschets ⁵⁾ van horizontale doorsnede toren, 4de verdieping	RCE ⁴⁾ in slappe blauwe map Leende
36 2 kopieën	R. K. Kerk Leende Herstelling toren/geen/geen	1:25/ja/44x 50	Tekening ⁷⁾ balkenpatroon in voet van spits en top van steenlichaam (hoort bij 10.6-17)	1 NAI RCE ⁴⁾ doos 1 van tekeningen Leende
37	Oude gemetselde afscheiding tussen toren en kerkhof		Foto van tekening. Onder zeer ongunstige omstandigheden gefotografeerd	NAi
38	Plattegrond/geen/geen	1:50/ja/A3	Deel van 26	RCE
39	Oost binnen aanzicht (blauwdruk)	1:50/ja/A3	Hoort bij 26, t/m 3 ^{de} verdieping	RCE
40	Noord binnen aanzicht (blauwdruk)	1:50/ja/A3	Hoort bij 26, t/m 3 ^{de} verdieping	RCE
41	West binnen aanzicht (blauwdruk)	1:50/ja/A3	Hoort bij 26, t/m 3 ^{de} verdieping	RCE
42	Westgevel (blauwdruk)	1:50/ja/A3	Hoort bij 26, alleen ingang	RCE

1) Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam

2) Niet gebruikt

3) Schaal niet aangegeven, in tekening opgemeten

4) Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort

5) Vermoedelijk van Scheepers tbv tekening die toestand vastlegde voor de restauratie van 1904

6) Deze datum stond op map waarin de schetsen van 27 t/m 35 opgeborgen zijn

7) Vermoedelijk door Scheepers of Cuypers tbv de restauratie in 1904. Er zijn geen "herstellingen" aangegeven. Er is ook bij die restauratie niets over de spits gemeld